




Modification de la Plage Arrière



Sujet :

Résolution du problème de Plage arrière qui vient gêner la fermeture du haillon.

Model :

MINI One
MINI Cooper
MINI CopperS

Outils et équipements nécessaires:

Deux livres de 40mm d'épaisseur.

Information importante :

Modification accessible à tous, moyennant une certaine retenue au niveau de l'effort physique.

Travaux préliminaires

Enlever la plage arrière de la Mini.

Auteur :

Réalisation, photo et fiche : Dju (Djconcept69@hotmail.com)



Problème :

Il réside dans le fait que lorsque l'on ferme le haillon arrière, le moteur de l'essuie glace vient taper dans la plage au niveau de la déformation (A).




Modification :

Placer sous chaque extrémité de la plage un livre de 40mm d'épaisseur (+/-).
Veiller à bien placer le coin de chaque livre sous l'extrémité de la barre de renforcement.






Ensuite, il faut exercer une pression au milieu de la barre de renfort pour la plier **légèrement**. Il ne faut pas que la plage ressemble à un boomerang.
Le mieux étant de plier petit à petit et de régulièrement faire des essais dans la voiture.



club nouvelle MINI



www.club-nouvelle-mini.com