

Montage de la trappe à essence de la Cooper S




Sujet:

Cette notice permet d'installer la trappe à essence chromée du modèle Cooper S.

Modèles concernés :

Cooper coupés et One coupés (incompatible avec les cabriolets).

Outillages et équipements nécessaires:



- Pièce (1): bouchon chromé (51177158196) = 40.20 €
- Pièce (2): cache à faire peindre de la couleur de la carrosserie (51177076054) = 17.70 € ou 84.80 € déjà peint
- Pièce (3) : charnière (51177077534) = 26.50 €
- Pièce (4): vis de fixation du bouchon (07147125588) = 0.30 €
- 1 tournevis cruciforme de taille moyenne
- Une clé à pipe hexagonale de 10 mm
- Un cric, une chandelle et une clé hexagonale de 17 mm

Temps et coût de réalisation :

Temps nécessaire : 1 heure environ.

• Coût: 150 €

Auteur:

MiniFun (Bertrand), plastic_f1@yahoo.fr


Révision : 1.0 Trappe à essence Cooper S
Date : 14/11/05 1/6

Mise en œuvre :


<u>Sécurité</u>: Opérer sur terrain plat et dur (béton, bitume). Caler une roue avant, serrer le frein à main, positionner la boite de vitesse en première, soulever la voiture à l'aide d'un cric et positionner une chandelle sous la voiture.

1) Déposer la roue arrière gauche


- 2) Déposer le garde-boue intérieur de l'aile :
 - 2 écrous de 10 mm (A) 2 vis cruciformes (B)
 - 4 rivets cruciformes (C)







Révision : 1.0 Trappe à essence Cooper S
Date : 14/11/05 3/6



Révision : 1.0 Trappe à essence Cooper S
Date : 14/11/05 4/6

MINI Ressource

9) Remettre la goulotte en place, visser les 2 écrous de 10 mm sans oublier la cosse de masse sous l'écrou inférieur.



10) Emboîter le cache (2) couleur carrosserie autour du bouchon (veiller à ce que les 4 pattes de fixation soient en place). Il faut forcer pas mal, attention à ne pas le rayer.



11)Emboîter le bouchon chromé (1) sur la charnière (3) puis le visser à l'aide de la vis (4)



Révision : 1.0 Trappe à essence Cooper S
Date : 14/11/05 5/6



L'auteur de ce document ne saurait être tenu pour responsable des blessures ou accidents survenus lors de ces opérations réalisées sous l'entière responsabilité de l'utilisateur.

Révision : 1.0 Trappe à essence Cooper S
Date : 14/11/05 6/6